

CALIBRAÇÃO DE TERMOPARES UTILIZANDO FONTE DE CALOR ELETRONICA

JORGE KHOURI

PUBLICAÇÃO IEA N.º 375

Janeiro — 1975

Danetto — 1919

INSTITUTO DE ENERGIA ATOMICA
Caixa Postal 11849 (Pinheiros)
CIDADE UNIVERSITARIA "ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA"
EAO PAULO — BRASIL

CALIBRAÇÃO DE TERMOPARES UTILIZANDO FONTE DE CALOR ELETRÔNICA

Jorge Khouri

Coordenadoria de Engenharia Nuclear Instituto de Energia Atômica São Paulo - Brasil

> Publicação IEA Nº 375 Janeiro - 1975

Instituto de Energia Atômica

Conselho Superior

Eng[®] Roberto N. Jafet - Presidente Prof. Dr. Emilio Mattar - Vice-Presidente Prof. Dr. José Augusto Martins Prof. Dr. Milton Campos Eng[®] Helcio Modesto da Costa

Superintendente

Prof. Dr. Rômulo Ribeiro Pieroni

INDICE

		Pag.
	- Sumário	1
1	- Introdução	1
2	- Fonte de Calor	1
2.1	- Descrição	1
2,2	· Componentes	2
2,2,1	- Transistor T ₁	2
2.2.2	\circ Resistor R $_1$	2
2.2.3	- Resistor RE	2
2.2.4	- Termistor	2
2.2.4.1	- Valor da resistência ôhmica , , , ,	3
2.2.4.2	- Característica corrente versus tensão	
2.2.4.3	- Característica resistência versus temperatura	3
2.2.4.4	- Tabela de valores numéricos das características corrente versus tensão e resistência	
	versus temperatura	3
2.2.4.4.1	- Característica corrente versus tensão	6
2.2.4.4.2	- Características resistência versus temperatura	6
2.2,5	- Comportamento da fonte de calor	7
	•	
3	- Parte Experimental	9
3.1	- Instrumentação utilizada	
3.1.1	- Fonte de tensão D. C	
3.1,1.1	- Especificações técnicas	
3.1.2	Fonte fria ("Ice point reference")	
3.1,2.1	- Especificações técnicas	
3.1,3	- Termômetro	
3.1.3.1	- Especificações técnicas	
3.1.4	Potenciómetro	
3.1.4.1	- Especificações técnicas	
3.2	Material utilizado	
3.2.1	- Çaixa adiabatica	
3.2.2	- Amostra	
3.2.3	- Termopares	
3.2.4	Conjunto fixador do termopar	
3.2.5	- Unidade térmica	
3.3	- Descrição da experiência	. 11
3.3.1	- Termopar Ferro-Constantan	
3.3.2	- Termopar Cromel-Alumel	
3.4	- Ajuste de curvas	
3.4.1	- Equações das retas obtidas	
	- Termopar Ferro-Constantan.	
3.4.1.1	- Termopar Cromel-Alumei	
3.4.1.2	·	
3.4.1.3	- Comentário	

	0/1	• 0
	Célculo do desvio padrão	
3,4,1,4,1	Termopar Ferro-Constantan	18
3,4,1,4,2	Termopar Cromel-Alumel	19
3.5	Erro méximo das leituras	19
3.5.1	Termopar Cromel-Alumel,	19
3.5.2	Termopar Ferro-Constantan	
4	Comentários e Conclusões	20
	Apéndice 1	22
	Apêndice 2	
	Apéndice 3	
	Abstract	30
	Résumé	
	Referências Bibliográficas	

CALIBRAÇÃO DE TERMOPARES UTILIZANDO FONTE DE CALOR ELETRÔNICA

Jorge Khouri

SUMÁRIO

Atualmente, à comum a utilização de termopares para a determinação da temperatura de um fluído quelquer,

Além dos cuidados usuais para seu uso, devemos catibrá-tos e para isco utilize-se uma fonte de calor.

Presentemente, os transistores de potência podem ser utilizados como fontes de calor e termistores são colocados no circuíto, a fim de proporcionarem temperaturas estáveis, por meio de realimentação.

1 - Introdução

O presente trabalho possui dois objetivos. O primeiro, visa à calibração de termopares em um determinado intervalo de temperatura; o segundo, a viabilidade da utilização de uma fonte de calor constituída de componentes eletrônicos, bem como a introdução de um novo termistor.


Inicialmente, faremos uma exposição sobre a fonte de calor empregada, procurando mostrar como é constituída, que componentes eletrônicos utiliza, suas características e suas limitações. Quanto à calibração de termopares, faremos uma exposição so tratarmos da parte exparimental deste trabalho.

Resta ainda lembrar que a utilização de termopares para a medida de temperatura é importantissima em circuitos térmicos e reatores nucleares.

2 - Fonte de Calor

2.1 - Descrição

A fonte de calor empregada está esquematicamente representada na figura seguinte:-



onde: T₁ é um transistor de potência.

R₁ e um resistor variável.

R₂ sium termistor.

R_e é o resistor de emissor.

V_{cc} é a tensão de alimentação D.C.

Como se pode observar, trata-se, simplesmente, de um circuito comum de polarização de transistores, utilizando como divisor de tensão na base, um termistor e um resistor variável.

2.2 · Componentes

Far-se-á, agora, uma apreciação sobre os componentes constituintes da fonte de calor, dando destaque especial ao termistor.

2.2.1 - Transistor T₁

Escolhau-se o tipo AR-17. È um transistor NPN, de silício, que lhe confere um melhor comportamento em relação à temperatura. Suas características elétricas, bem como um conjunto de curvas características podem ser encontrados no apendice 1. Utilizou-se, como dissipador, uma placa de alumínio com as faces polidas.

2,2.2 - Resistor R.

Esta resistor, na verdade, é constituído por um conjunto de resistores, dispostos de maneira adequada, possibilitando a oportunidade de obter valores ôhmicos no intervalo de 30 a 600 ohms.

Todos os resistores que compõe o conjunto R₁ são resistores de carvão.

2.2.3 · Resistor Re

Constitui-se de resistores, também de carvão, perfazendo um valor fixo igual a 16,5 ohms.

2.2.4 - Termistor

O termistor que utilizamos é do tipo P (esitive) T (emperature) C (cefficient) comumente conhecido por PTC. É um resistor não linear com coeficiente positivo de temperatura.

Os termistores PTC são fabricados com BaTiO₃, ou soluções sólidas de BaTiO₃ e SrTiO₃. São normalmente usados como limitadores de corrente, sensores de temperatura e dispositivos de proteção contra sobreaquecimento em aparelhos elétricos.

O PTC tem um comportamento todo especial, possuindo coeficiente positivo de temperatura em apenas um determinado intervalo de temperatura, fora do qual seu coeficiente

é negativo.

Em virtude de ser um componente novo no Brasil, não há, na literatura existente, dados sobre ele. Daí termos levantado, experimentalmente, algumas de suas caracter (sticas, a fim de que pudéssemos empregá-lo convenientemente,

Em laboratório, determinamos as características tensão versus corrente e resistência versus temperatura, bem como o valor de sua resistência ôhmica à temperatura ambiente (25°C).

Os itans 2.2.4.1 atá 2.2.4.2 fornecem as características do termistor e tecem considerações sobre os valores encontrados.

2.2.4.1 - Valor da resistência ôhmica.

À temperatura ambiente (25°C), obteve-se um valor de 17 ohms.

2.2.4.2 · Características corrente versus tensão.

Como se pode observar no gráfico (figura 1), há um aumento de corrente com o aumento de tensão. A corrente atinge seu máximo, aproximadamente, em 120 mA, para uma tensão de, aproximadamente. 2,70 V. A partir dessa ponto, aumentando-se a tensão vérifica-se um decréscimo na corrente até 58 mA, que corresponde a 10 V. Observamos, também, nestes dois intervalos, que a variação é razoavelmente linear.

Para valores de tensão maiores do que 10 V, observa-se que o decrescimo da corrente é mais lento, tendendo para uma estabilização em torno de 30 mA.

2.2.4.3 - Característica resistência versus temperatura.

Como se pode observar, no gráfico (figura 2), o PTC possui uma curva característica de tensão, em função da temperatura, muito curiosa. Até a temperatura de 40°C, sua resistência ôhmica não apresenta variações sensíveis. Em seguida, inicia-se um intervalo que, para pequena variação de temperatura, obtemos uma grande variação na resistência ôhmica até, aproximadamente, 105°C, a partir da qual a variação da resistência ôhmica começa a diminuir.


Os estudos teóricos mostram que para temperaturas relativamente baixas e temperaturas relativamente altas, seu coeficiente de temperatura é negativo e entre esses dois intervalos temos coeficiente de temperatura positivo.


No presente caso, observamos que o intervalo de temperatura positivo vai de 55 a 105°C e que sua resistência ôhmica percorre o intervalo de 33 a 15,000 ohms.

Resta-nos ainda frisar que sua sensibilidade à mudanças de temperatura é maior do que outros termistores, por exemplo o N (egative) T (emperatura) C (oefficient).

2.2.4.4 - Tabela de valores numéricos das características corrente versus tensão e resistência versus temperatura.

Para finalizar o estudo PTC, daremos duas tabelas com valores experimentais que possibilitaram traçar os gráficos correspondentes às figuras 1 e 2.





2,2,4.4.1 - Característica corrente versus tensão.

tensão (V)	corrente (mA)	tensão (V)	corrente (mA)
0,50	32	7,00	80
1,00	60	7,50	77
1,50	90	8,00	70
2,00	110	8,50	68
2,50	120	9,00	65
3,00	120	9,50	60
3,50	115	10,00	58
4,00	110	12,50	50
4,50	105	15,00	45
5,00	100	17,50	41
5,50	95	20,00	39
6,00	90	22,50	36
6,50	85	25,00	33

2,2.4.4.2 - Ceracterística resistência versus temperatura.

R (Ω)	τ (°C)	
17	25	
17	30	
18	37	
21.	44	
24	52	
33	55	
55	58	
95	60	
150	67	
240	71	
490	76	
800	80	
1500	86	
3300	94	
7000	99	
15000	105	
32000	113	
50000	120	

2.2.5 - Comportamento da fonte de calor.


Como frisamos, no início, o circuito empregado é simplesmente um circuito de polarização de transistores, no qual um dos componentes do divisor de tensão polarizador da base é um resistor não linear (PTC).

O PTC, variando suas características com a temperatura, pode compensar as variações sofridas pelo transistor devido ao efeito da temperatura, estabilizando-o.

Os problemas no transistor são oriundos do efeito da temperatura na sua junção e não, obrigatoriamente, da temperatura ambiente. Por isso, costuma-se montar o termistor PTC encostado ao transistor ou ao dissipador utilizado.

Vajamos como se comporta o circuíto utilizado, sem que detenhamos em pormanores teóricos relativos à parte eletrônica.

Consideremos o circuíto seguinte:



onde:

I_E = Corrente de Emissor-

i_B = Corrente de Base

I_C = Corrente de Coletor

V_{CE} = Tensão Coletor-Emissori

No transistor, verifica-se:

mas

então

$$I_C = \alpha(I_C + I_B) + I_{CBO}$$

resultando:

$$|_{C} = \frac{\alpha}{1-\alpha}|_{B} + \frac{1}{1-\alpha}|_{CBO}$$

ou seja:

$$\mathbf{I}_{\mathbf{C}} = \beta \mathbf{I}_{\mathbf{B}} + (\beta + 1) \; \mathbf{I}_{\mathbf{CBO}}$$

ande:

β é o fator de amplificação

I_{CBO} [®] a contente de fuga.

No caso presente, como se utilizou transistor de silício e, além disso, I_{CBO} não exerce influência no resultado, podemos desprezar o termo $(\beta+1)$ I_{CBO} . Verifica-se, emão que a corrente de coletor I_C é função apenas da corrente de base I_B , pois β é fixo para cada transistor, em um determinado intervalo de temperatura.

Daf, resultar:
$$I_C = \beta I_B$$
 (1)

Fazendo-se uma análise de correntes no nó A temos:

$$I_2 = I_R + I_1 \triangle I_R = I_2 - I_1 \tag{2}$$

Substituindo-se (2) em (1), obtém-se:

$$\mathbf{I}_{\mathbf{C}} = \beta(\mathbf{I}_2 - \mathbf{I}_1) \tag{3}$$

Temos, também, que:

Para se ter uma idéia do comportamento do dispositivo faremos algumas hipóteses, apenas para que a explicação e o entendimento se tornem mais simples.

Para cada caso, o resistor R_1 tem um valor fixo. Sendo assim, admitamos também, fixas a corrente I_1 e a tensão V_1 .

Toda potência dissipada é transformada em calor. Então, com o aumento de I_C, verifica-se um aumento de potência, acarretando um aumento de temperatura.

Como dissemos, o PTC, em um determinado intervalo de temperatura, tem o valor de sua resistência ôhmica, aumentado com a elevação de temperatura. Ora, aumentando-se o valor de sua resistência, teremos uma diminuição da corrente I_2 . Pela relação (3) observamos que haverá uma diminuição da corrente de coletor $I_{\rm C}$. Logo, teremos uma diminuição da potência dissipada, o que acarretará num decréscimo de temperatura. Entretanto, o decréscimo de temperatura (eva a um decrèscimo de resistência ôhmica e este por sua vez num aumento da corrente I_2 , aumantando a corrente I_2 , reiniciando o ciclo.

Como pudemos observar, existe um compromisso entre a temperatura, a resistência óhmica e a corrente de coletor. Em função desse compromisso, para determinados valores de R₁, obtemos uma estabilização do circuito. Isso possibilita a obtenção de dados experimentais, num intervalo desejado, que permitem obter equações, gráficos e conclusões relativos à parte experimental referente à calibração de termopares e mesmo sobre o comportamento e modificações da fonte de calor

É mister frisar, novamente que a maneira como foi exposto o comportamento do circuito (fonte de calor), fazendo se hipóteses para uma simplificação nas explicações e discussões sobre o comportamento físico do componente semicondutor gerador de calor (transistor), se deve única e exclusivamente à necessidade de cumprirmos o objetivo a que nos propusemos. Isto é, verificar se é possível utilizar um aparato eletrônico, como o descrito.

3 - Parte Experimental

Após a exposição dos itens relativos a fonte de calor, iniciaremos, agora, a parte experimental que versará sobre a calibração de termopares. Assim, procuraremos descrever minuclosamente como foi feita a parte experimental, instrumentação utilizada, métodos usados para o ajuste de curvas e finalmente as conclusões decorrentes dos resultados alcançados, comogrados com os de literatura examinada.

3.1 - Instrumentação utilizada

3.1.1 · Fonte de tensão D. C.

Utifizamos, como fonte de tensão D. C., o modelo 6111 A da Hawlett Packard.

3.1.1.1 · Especificações técnicas.

Entrada: 105 - 125/210 - 250V A. C.

Saida: 0 a 20V, para 0 a 1 A

Estabilidade: Total apos30 minutos de aquecimento e com variação da temperatura ambiente

menor do que \pm 3 $^{\circ}$ C.

Intervalo de temperatura de operação : 0 a 50°C.

3.1.2 · Fonte Fris ("Ice point reference").

Utilizamos, como fonta fria, o modelo K 140 da Kaye Instruments.

3.1.2.1 - Especificações técnicas.

Temperatura de referência 0°C.

Precisão: ± 0,01°C (tripica).

Estabilidade: ± 0.01°C (típica).

Erro total do instrumento: ± 0,02°C (típico).

± 0,05°C (máximo)

Intervalo de temperatura ambiente: 35°(1,67°) a 108°F(42°C).

Tempo de estabilização : 30 minutos (típi∞).

90 mínutos (máximo),

3.1.3 · Termámetro.

Utilizamos o termômetro digital, modelo 2801 A da Hewlett Packard.

3.1.3.1 - Especificações técnicas,

Intervalo de temperatura:-80 a + 250°C.

Resolução: 0,01 a 0,0001 (°C).

Linearidade: desvio máximo na faixa 0 a \pm 100°C igual a 0,05°C, referida à melhor reta passando por 0°C.

Sensor : cristal de quartzo.

3.1.4 - Potenciómetro

Utilizamos, para a medida da f.e.m., o modelo 7555 tipo K-5 da Leads & Northrup Company.

3.1,4.1 - Especificações técnicas.

Intervalos: - 0,00005 a + 1,61105V, com seletor em 1,6

- -0,000005 a + 0,161105V, com seletor em 0,16.
- 0.0000005 a + 0.0161105V, com seletor em 0.016

Limites de erro :

(\pm 0,003% da leitura + 3 μ V) *com seletor em 1,6

 $(\pm 0.005\% \text{ da leitura} + 0.3 \mu\text{V})^{2} \text{com seletor em 0.16}$

(\pm 0,005% da leitura \pm 0,1 μ V) com seletor em 0,016

^{*}chave A em posição diferente de zero.

Regulação de medidas

interruptor A: 15 medidas de 0,1V por medida

interruptor B: 10 medidas de 0,01 V por medida

interruptor Cr 10 medidas de 0,001 V por medida.

interruptor D: -50 a + 1050 μV, com resolução de 0,5μV

Resistència interna : variável de 10 a 280 ohms .

3.2 - Material utilizado.

3.2.1 - Caixa adiabatica

Utilizou-se uma garrafa térmica comum, que preencheu satisfatoriamente os requisitos para uma caixa adiabática necessária á experiência.

3.2.2 - Amostra.

Utilizou-se uma amostre em aço inoxidavel de 9 mm de diámetro por 3 mm de espessura, amostra esta utilizada na determinação de parâmetros térmicos por laser pulsado.

3.2.3 - Termopares

Utilizaram-se dois termopares, a saber: Cromel-Alumel e Ferro-Constantan.

3.2.4 - Conjunto fixador do termopar.

Conforme podemos observar na figura 3, o conjunto fixador é feito de lucite, no qual introduzimos a amostra e os terminais do termopar.


3.2.5 - Unidade térmica.


A figura 4, mostra que a unidade térmica é constituída pelo transistor, o termistor PTC e o dissipador.

3,3 - Descrição da experiência.


Acoplou-se, a unidade térmica, o sensor de quartzo e o conjunto fixador do termopar com a amostra de aço inoxidável.

Todo o conjunto foi introduzido ne garrafa térmica, dentro de qual havia óleo. O óleo foi utilizado para permitir uma melhor homogeneidade da temperatura. Fechou-se a garrafa, a fim de impedir escape de calor.





Esquematicamente, o conjunto achava se assim formado.



Fizeram-se duas séries de medidas que serão apresentadas em seguida.

Por motivos expostos no item 2.2.4.3, o intervalo de temperatura utilizado foi de 60 a $90^{\circ}\mathrm{C}.$

3.3.1 - Termopar Ferro-Constantan.

f,e,m (mV)	températura (°C)
3,340	64,30
3,592	69,05
3,777	72,15
3,958	75,65
4,226	80,53
4,353	82,86
4,499	85,48
4,671	88,65

3.3.2 - Termoper Cromel-Alumel,

f.e.m (mV)	temperatura (°C)	
2,658	62,75	
2,755	64,93	
2,340	66,88	
2,976	70,00	
3,050	71,63	
3,271	76,95	
3,461	81,42	
3,637	85,50	

3.4 - Ajuste de curvas.

Com os dados obtidos experimentalmente, determinamos graficamente os pares correspondentes (mV, °C) e obtivemos os gráficos das figuras 5 e 6.

De posse destes dados, fizemos o ajuste das curvas, utilizando o método dos quadrados mínimos, por meio do programa PART Nº 09100 - 70803, cujo título é: Regressão linear e coeficiente de correlação. Este programa encontra-se no apêndice 2 e foi processado pela calculadora. Hewlett Packard 9100 B. Por meio dele obtivemos a equação T = mV + b, da melhor reta possível de ser obtida com os pontos experimentais. Além disso, obtivemos também o coeficiente de correlação r que indica a qualidade do ajuste. Nota-se que -1 \leq r \leq 1, onde o sinal corresponde ao declive m. Se r \leq 0 não há correlação e se $r = \pm$ 1, ocorrerá uma correlação perfeita ou um perfeito ajuste.

3.4.1 - Equações das retas obtidas.

3.4.1.1 · Termopar Ferro-Constantan.

r = 1.000

b = 3.307

m = 18,269

∴ T = 18,269 V + 3,307 onde V corresponde à f.e.m. medida.

3.4.1.2 - Termoper Cromel-Alumel.

r = 1,000


b = 0,657


m = 23,321

∴ T = 23,321 V + 0,657 onde V corresponde à f.e.m. medida.

3.4.1.3 - Comentário .

Como pudemos observar, nos dois casos, temos r igual a 1,000, o que significa um perfeito ajuste. Entretanto, observamos também que apesar do ajuste perfeito a reta referida afasta-se da reta teórica, pois a reta teórica é da forma T = mV e a por nos obtida é da forma T = mV + b. Portanto, calculamos o desvio padrão pi para o declive da reta.





3.4.1,4 - Cálculo do desvio padrão.

Suponhamos T = mV e calculamos qual é o desvio padrão σ referente ao declive m. A seguir, obteremos 2σ , e 3σ a fim de saber se devemos considerar todos os pontos experimentais ou eliminar alguns.

Seja T = mV, portanto m = T/V
$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma (m-\overline{m})^2}{N-1}}$$

onde N é o número de pontos experimentais.

Utilizaramos os valores de T e V das tabelas dos ítens 3.3.1 e 3.3.2

3.4.1.4.1 - Termopar Ferro-Constantan,

·				
m	(m-m)	(m·m).²		
19,257	0,162	0,0264		
19,220	0,126	0,0158		
19,101	0,007	0,00004		
19,112	0,017	0,0003		
19,055	-0,040	0,0016		
19,033	-0,061	0,0038		
19,001	-0,093	0,0087		
18,977	-0,118	0,0138		
152,758		0,0704		
	19,257 19,220 19,101 19,112 19,055 19,033 19,001 18,977	19,257 0,162 19,220 0,126 19,101 0,007 19,112 0,017 19,055 -0,040 19,033 -0,061 19,001 -0,093 18,977 -0,118		

$$\overline{m} = \frac{152,758}{8} = 19,095$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\Sigma(\overline{m} \cdot \overline{m})^2}{N-1}} = \sqrt{\frac{0.0704}{7}} = \sqrt{0.0100} = 0.100\sigma$$

$$\sigma = 0.1000$$

$$2\sigma = 0.2000$$

$$3\sigma = 0.3000$$

3.4.1.4.2 - Te	ermoper (Cromel-Alumel.
----------------	-----------	----------------

m	(m·m)	(m-m̄)²
23,608	0,072	0,0051
23,568	0,032	0,0010
23,551	0,015	0,0002
23,519	-0,017	0,0003
23,485	-0,051	0,0026
23,522	-0,014	0,0002
23,526	-0,010	0,0001
23,511	-0,025	0,0006
Σ 188,290		0,0101

$$\bar{m} = \frac{188,290}{8} = 23,536$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{(m \cdot \bar{m})^2}{N-1}} = \sqrt{\frac{0,0161}{7}} = \sqrt{0,0015} = 0,0387$$

$$\sigma = 0,0387$$

$$2\sigma = 0,0774$$

$$3\sigma = 0.1161$$

Como se pode observar pelos ítens 3.4.1.4.1, e 3.4.1.4.2, para um intervalo: média \pm 2 σ temos 95,45% dos pontos incluídos, e para média \pm 3 σ temos 99,73%. É fácil ver que, mesmo para um intervalo de \pm 2 σ , todos os pontos incluem-se dentro deste intervalo.

3.5 - Ervo máximo das leituras.

O item 3.1 mostra que a instrumentação usada é de alta precisão. Daí, o erro proveniente dos instrumentos ser mínimo. Restaria, então, os erros experimentais. A fim de fazermos uma verificação desses erros, procuramos ver se havia repetição no sistema. Fizemos novas medidas, que vieram a mostrar que o fanômeno se repete sistematicamente, diminuindo assim, os possíveis erros experimentais.

Sequem duas tabelas ilustrativas do fato.

3.5.1 - Termopar Cromel-Alumel.

f.e.m, (mV)	T(°C)	m(°C/mV)
2,982 3,189	70,75 75,56	23,726 23,757
3,452	81,76	23,682

3.5.2 - Termopar Ferro-Constantan.

f.e.m.(mV)	T(°C)	m(°C/mV)
3,597	68,76	19,116
3,903	74.47	19,080
4,203	80,00	19,032

Considerando os erros experimentais e os da instrumentação, obtém-se um erro máximo de 0.25%.

4 - Comentários e Conclusões.

Tomando por base os dois objetivos deste trabalho, pudemos tirar algumas conclusões e faremos observações sobre alguns aspectos para a methoria do conjunto utilizado.

- O comportamento da fonte de calor foi bom, pois conseguimos temperaturas estáveis pelo tempo desejado (2 minutos). Entretanto, poderemos obter tempos de estabilidade maiores para a temperatura, desde que possamos aprimorar o conjunto, a caixa adiabática utilizada e a fiação utilizada, pois a maior parte da perda de calor observada, se deu pela tampa e principalmente pela fiação.
- O circuíto eletrônico pode ser mais aprimorado, acrescentando-se mais um ou dois estágios ao circuíto original.
- Verificamos que a resistência de contato termopar-amostra não influi dentro dos límites de resistências compatíveis com o termopar, aproximadamente cinco vezes mais.
- A calibração de um termopar deve ser feita, em particular, para aquele termopar, supondo que suas pontas estão soldadas (em nosso caso, a junção era feita pela amostra) então, a precisão da medida só estará limitada pela precisão dos instrumentos e aparelhos utilizados na calibração.
- Considerando-se um termopar com a junção quente apenas encostada em uma amostra condutora qualquer, esta pode ser considerada como uma junção soldada, desde que sua posição na amostra seja imutável. Isto é, não podemos romper o contato e depois restabelecê-lo, ainda que sejam os mesmos fios do termopar e a mesma amostra. Se isso por ventura ocorrer, poderemos ter variações de

aproximadamente ± 1°C na calibração, Isso é válido no caso de determinação de parâmetros térmicos pelo método de laser pulsado. Entretanto, em casos gerais, desejamos apenas medir diferenças de temperatura, no qual o erro de 1°C sará eliminado.

- Considerando-se termopares construidos com fíos da mesma procedência poderemos ter variações na calibração de até aproximadamente ± 2°C.
- Considerando-se termopares construídos com fios de diferentes procedências, obtemos variações que dependerão da precisão com que foram feitas as ligas e o cuidado utilizado na sua homogeneização. Nesse caso, encontram-se usualmente diferenças de até 3°C.
- Se o meio ambiente utilizado for o ar, no caso presente utilizamos óleo, o tempo de estabilização deverá ser aumentado.
- Apenas para uma referência, poderemos fazer comparações dos nossos dados com a tabela constante no apêndice 3 e com os dados do artigo "Thermocuples" de R., Lacroix,

APÉNDICE 1

Transistor de silício NPN, tipo mesa AR 17

Aplicações:

Transistor de Potência para estágios de saída de audio


Características Máximas:


Dissipação a 25°C embalagem 36 W Dissipação a 150°C embalagem 0 W


Temperatura de armazenagem -65 a + 150°C


Corrente de coletor 3 A

Características Elétricas (25°C)				
DESCRIÇÃO	SIMBOLO	MÍNIMA	MÁXIMA	CONDIÇÕES
Tensão de ruptura coletor emissor	LVCSO	35V		I _C = 0,2 A
Tensão de ruptura emissor base	8VEBO	5V		(_E - 0,2 A
Corrente de fuga do coletor	CBO		1,5 mA	V _{CB} - 14 V; T = 150°
			100 μ	V _{CB} = 14 V; T - 25°
Ganho de corvente estática	h _{EE}	30	250	V _{CF} = 14 V; I _C = 0,5 A
Tensão de saturação colétor-emissor	V _{CE} (SAT)		1,2 V	I _C = 1.0 A; I _B = 50 m/
Frequência de Transição	FT	1,2MH ₂		$V_{CE} = 4 \text{ V}; \ I_{C}' = 0.2 \text{ A}$
Assistència termica junção-embalagem	ojc	•	3,5°C/V	- •









AR 17
ESPECIFICAÇÕES
EXPERIMENTAIS

APÉNDICE 2

"Linear Regression and Correlation Coefficient"

This program calculates the equation of the straight line of best fit of a set of data points. The best fit is determined by minimizing the sum of the squares of the deviations of the data points from the line.

The program calculates m and b for the equation

$$Y = mX + b$$
.

The program also calculates a correlation coefficient r, an indication of goodness of fit. Note $-1 \le r \le 1$ where the sign corresponds to the slope m. If r = 0 there is no correlation, and if $r = \pm 1$ there is perfect correlation or a perfect fit.

The defining equations are

$$m = \frac{\sum_{i=1}^{n} (X_{i} - \overline{X}) (Y_{i} - \overline{Y})}{\sum_{i=1}^{n} (X_{i} - \overline{X})^{2}}$$

$$b = \overline{Y} - m\overline{X}$$

where

$$\overline{Y} = \frac{\sum\limits_{i=1}^n Y_i}{n} \quad \text{and} \quad \overline{X} = \frac{\sum\limits_{i=1}^n X_i}{n}$$

$$r = \frac{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X}) (Y_i - \overline{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X})^2 \Sigma (Y - \overline{Y})^2}}$$

ENTER PROGRAM (Starting Address is 0 - 0) PRESS: GO TO (0) (0) [or END] PRESS: CONTINUE O Z O Y I X (i indicates pair of points to be entered) ENTER DATA: Y PRESS: CONTINUE PRESS: CONTINUE I SET FLAC PRESS: SET FLAC PRESS: CONTINUE DISPLAY TES PRESS: SET FLAC PRESS: CONTINUE

USER INSTRUCTIONS

EXAMPLES

X	Y	
26	92	
30	85	r = ~.9 5
44	78	b = 121,04
50	81	m= - 1, 03
62	54	
68	51	Y 1.03% + 121.04
74	40	
x	Y	
0	1	
1	3	r 9
2	2	b = 1. 2
3	4	m = , 9
4	5	
		Y = .9X + 1, 2

					\neg	Storage						
!	Step	Xay	Code	د	у	z	7	<u> </u>	0		Ь	Ţ
- 13) i o	¢⊾€≠p	20					Ĺ		l		
	1	2 +11	23	1			_l_		Ľ.			
!	[2]	ď	17	ł	<u> </u>					Ľ., <u>.</u> ,	[Γ
' ا	13	X+ ()	23		T00105 BE0	ICTERE.		: 		[
	4	Ε	ΙБ	CLEAR - 1	TORAG E R EG	15 16 H5]				
ÌΙ	5	3 +11	23				1	Γ.		ĺ		
!	i 6	Б	14	<u> </u>				<u> </u>				
	17	1	01	DISPLAY I	TO INDICATE	FIRST E	VTRY	Π.				
i	្រុ	Z-41	23								L	
	19	а	13			· .		\mathbf{E}_{-}				
l-+4	•[ETD#	41	Χi	Y	0 .	ENT	ER X	ANC	Y		[
Ι.,	. 6	# 6146	43	h							r	[:_
	. [c	3	03	> BRANCH A	FTER LAST	NTRY						
φh	יט בי	7	07	[[
10	r (o	444	60	ÇALCULATI	ΣX , AND Σ	γ,				ί	 	
FROM	1	*	27	1				L		: 1		
ğ.	[2]	×	36							<u> </u>		l
	' 3	x≢y	30	041 6141 47					-	[_		ļ
7	4	y≓⊓	2+	CALCULAT	E Exi							
	5	d	17				i		ĺ		i	Ĺ
	6	+	33				_ i		, 		-	
ļl	1.7	ソさい	ī,	Ī			_7'	<u> </u>		_	!	: L
٠.	[8]	đ	Į (r			i		<u></u>	ļ			
	9	+	25									
П	7	×	36	CAL CIH AT	Ε ΣΧ; Υ;		_	L.,	L		[<u>L</u> _
ا :	<u> </u>	<u> </u>	14	CALCULAT				L.				
	عيٰ ا	+	33	-			1				<u>. </u>	
_1	ŀθ	y-+ 11	40	<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>				<u> </u>
i :	2 0	<u> </u>	14	Ц		 	<u> </u>	<u> </u>			 · .	<u> </u>
1 :	نا	#8LL +	5.5		ļ	<u></u>	j					<u>i —</u>
	2	+	27					ļ. <u>_</u>	<u> </u>		<u>'</u>	igspace
	[9]	<u> </u>	36						i • • • •	ļ	<u> </u>	<u> </u>
	4		16	> CALCULAT	$\mathbf{E} \mathbf{\Sigma} \mathbf{Y_i}^2$			<u> </u>		<u> </u>	L	<u> </u>
- (1	5	<u>+</u>	33	L	ļ		4	↓ _	<u> </u>		<u> </u>	Ĺ
-	. 6	y-()	40						<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	1	<u> </u>	16	<u></u>	L		-4-		; -	ļ		<u>L</u>
	.8		1.5			_ _	<u> </u>	<u> </u>	- .	_	<u></u>	↓
- [.	.9	+	27	<u> </u>	<u>_</u> ,	. <u> </u>		↓	<u>. </u>		<u> </u>	igspace
1	3		01 	INCREMEN	T COUNTER-			ļ	<u> </u>		ļ	-
	-5	+	33				\perp	_	<u> </u>		<u>'</u>	Ļ
	Έ.	y+1)	40	<u> </u>	, , <u>-</u> -		\bot	}	! • .			<u>:</u>
į į	<u>[</u> d]	a	13.	<u> </u>				Ц.,		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

ſ						Storage						
	Step _	Ker	Cade	Ţ.	f	е	ď	ε	Ь	a		
3	310	0	00	l								
[]	1	Mart 🖶	31	Ι			1					
31	. 2	±.:y	30	Γ	[<u></u> _	L	_1	L	ľ		Γ.	Ĺ
	13	*	25	CLEAR DI	SPLAY REGIS	PERS	_	Γ¨		\vdash		
11	14	66764 1	44	T ALL RELL			_	\vdash	<u> </u>			Ţ
4	5	Q.,	00				1	İ			i	
Щ	m 6		13	*				İ		<u> </u>		
44	7	a	13	<u> </u>		· - ·	_					
11	.'s	*	27			1	_		_		ļ —	
Ш	. 9	1	۵ı	 	<u> </u>	1				ļ -		<u> </u>
Ш	3	· -	34	> DECREMEN	T COUNT		1			_		\vdash
Ш	b	₩	25				_					
Ш	: [Z+11	23	<u> </u>		† · 		 -	$\overline{}$			
	0	ð	13				 		\vdash	· ·	ļ	\Box
7	4 , 0	ē	j 12							:		
Ηı	1	+	27		- T	<u> </u>	<u> </u>	 		$\overline{}$		
Ш	2	a	13	CALCUL AT	- 7 -				_	_		
Ш	3	÷	35	<u> </u>								
H	. 4	y20	24				- 			ļ		_
1	5	Ŧ.	15	> CALCULA	<u>ε χ</u>		_	_				\vdash
	6	÷	35	Ţ —					İ			
Ш	7	y -•1,1	40	1								
3	[8]	e _	_12]	<u> </u>	l		. [L_	Ĺ	:		L.
Ш	: 9	_ x	36	<u>L</u>				<u> </u>	\sqcup	L.	ļ	
}	_a	e	12	CALCULAT	E··Σ(x;-₹)				ļ			-
Ш	<u>, b</u>	<u>×</u> _	36			. —	1	<u> </u>	<u></u>	<u> </u>	L	<u>L</u> .
	<u>, c</u>	ਹ ਹ	17	_		<u></u>	<u> </u>	<u>. </u>	<u> </u>			
3	ď	∓∓y.	30			_	<u> </u>	<u>!</u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	!
1	<u> </u>	<u> </u>	. ' 3실	<u></u>	l	└ _	1	4				ļ
	[<u>. </u>	y+11	40		<u>. </u>		4	<u> </u>	ļ	<u> </u>	∤ -	<u>(</u>
	2	d _	- 1 7 ++		. — -—	<u> </u>		ļ	<u>. </u>	↓ _	<u>L</u> .	1
	:3	ξ	16	 		├-		J	<u> </u>	├ ──	-	Щ.
	4	•	27				-		ļ	<u>. </u>	ļ	₩-
í	<u>. 5</u>	F	15			<u> </u>	_	 	_	_		₩
!	ے ا	4	_	> CALCULA	ME 2(7; -1)	<u> </u>	_	ļ	_	ļ		₩
	.7	- ×	13	 		-	-	·	₩			\vdash
	-8	X	36				+	├	\vdash	 	\vdash	\vdash
}	<u>'9</u>	- -	25			-	+	 	├	, -	 	₩-
	- <u>-</u> -	├ ॅ	34	 	· ·	 -	+	 	\vdash	-		\vdash
Ė	<u> </u>	y-11	1 40	Η —		 	+	├-	∤	- -	 	 . .
Ι,	100	<u></u>	14	H		 	+	<u> </u>	_	 	<u> </u>	\vdash
L)			1.4					<u> </u>				

	τ	Key C	_		Display	т	Sterego							
Step	١.		Çode		F	-	8	<u> </u>	—: 					
16, (5	Ь	٠.	1	у .	2	 	} 		 	-	\vdash		
ı î H		-	27	 	 		 	₩-	 	 	Ĺ			
} ::	_		15	 			 	-	 	 - 		\vdash		
		4	27				1	 				 		
5	_	2	12	 > ca lgula	TE -Σ(X;X-)([Y- Y]	╆	 - -	t —		 	<u> </u>		
	5	×	36	 	j		T .					 		
[a	13		•	<u>-</u>	† "			├──				
i :		<u>×</u>	36	 		·	1	-						
11.78	3	+	25			ì								
	<u> </u>		34	<u> </u>	 		†	_	_	 -		<u> </u>		
[7	3	· #	₹	fi -	•					Π.	i —			
$\Pi \overline{a}$	5Ť	+	27	· · · · · ·			†	 	1	<u> </u>				
	-	+	25	1			 	i						
# : 2	<u> </u>	(T	76	SALCULA	TE							<u> </u>		
7,7	<u> </u>	÷	35	المحدومية	,		T			Γ				
[]	,	<u> </u>	16							_				
' :	2	- <u>{ </u>	76	II	L				T -		_`_			
	3		35					·	i .	İ				
			17	T		-	•	ļ			τ-	· ·		
	5 <u> </u>	RDL4 A	22	CALCULA	T.E			į		L	L			
[_6		хżу	30	I The same of the	12 117 23 3					<u> </u>	Ĺ			
	7	<u> </u>	35	<u>Ľ</u>			<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		L			
; [y 211	24								<u>L</u>			
<u> [3</u>	_	2	15			<u></u>		<u>_</u>	[L			
	<u> </u>	е	12				<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>			
	1	<u>×</u>	36	> CALCULA	FE b		<u> </u>				↓			
ي. ا		F	15	 _	1 			<u> </u>						
	4	z:y	30		<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>	 _	 	L		
· . —	1	_	34	<u> </u>	·	<u> </u>	!		<u> </u>	_	ļ			
	1	2	12	10	,	<u> </u>	1		ļ		+			
	2		46	<u> </u>	ь		T DIS	LAY	<u> </u>	ļ				
–	3 ;		ļ				├		<u> </u>	ļ	 	<u> </u>		
	<u>[</u>		<u> </u>	<u> </u>		<u>.</u>	<u> </u>		<u> </u>	ļ <u>.</u>				
	5T		<u> </u>			ļ 		<u> </u>	 	<u> </u>	├	~ 		
1.4	<u>引</u>		 				<u> </u>			├	ļ .			
		;		_ · • •				ļ <u> </u>		<u> </u>	_			
	3;	· .	 	ļ -	·		<u> </u>			↓	 			
1	<u> </u>		<u> </u>		 -					1		<u> </u>		
I —	3.	·	<u> </u>			· ——				<u> </u>		<u> </u>		
–	7		_				-			 				
	1		<u></u>	ļ			<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>	!		
9 (/						L'	<u> </u>		L		L		

APÊNDICE 3

Force electromotrice desThermocouples Chromel - Alumel norme ISA (soudure froide à 0°C) Valable pour les Thermocoex type 2 AB

°c	0	1	2	3	4	5	6	7	6	9	10	°c
	<u>-</u>		·		r	illivolt	s	<u></u>				·
-190	-5,60	-5,62	-5,63	-5,65	-5,67	-5,68	-5,70	5,71	-5.73	-5,74	-5,75	-190
-180	-5,43	-5,45	-5,46	5,48	-5,50	-5,52	-5,53	-5,55	-5.57	-5,58	-5,60	-180
-170	-5,24	-5,26	-5,28	-5,30	-5,32	-5,34	-5,35	-5,37	-5,39	-5,41	-5,43	-170
-160	-5,03	-5,05	-5,08	-5,10	-5,12	-5,14	-5.16	-5,18	-5,20	-5,22	-5,24	-160
-150	-4,81	-4,84	-4,86	-4,88	-4,90	-4,92	-4.95	-4,97	-4,99	5,01	5,03	-150
-140	-4,58	-4,60	-4,62	-4,65	-4,67	-4,70	-4.72	-4,74	-4,77	-4,79	-4,81	-140
-130	-4,32	-4,35	-4,37	-4,40	-4.42	-4,45	-4,48	-4,50	-4,52	-4,55	-4,58	-130
-120	-4,06	-4,08	-4,11	-4,14	-4.16	-4,19	-4,22	-4,24	-4,27	-4,30	-4,32	120
-110	-3,78	-3,81	-3,84	-3,86	-3.89	-3,92	-3,95	-3,98	-4,00	-4,03	-4,06	110
-100	- 0,49	-3,52	-3,55	-3, 58	-3,61	-3,64	-3,66	-3,69	-3,72	-3,75	-3,78	-100
- 90	-3,19	3,22	3,25	-3,28	-3,31	-3,34	-3,37	-3,40	-3,43	-3,46	-3,49	- 90
- 80	-2,87	-2,90	-2,93	-2,96	-3,00	-3.03	-3,06	-3,09	-3,12	-3,16	-3,19	- 80
- 70	-2,54	-2,57	-2,61	-2,64	-2,67	-2,71	-2,74	-2,77	-2.80	-2,84	-2,87	- 70
- 60	-2,20	-2,24	-2,27	-2,30	-2,34	-2,37	-2,41	-2,44	-2,47	-2,51	-2,54	- 60
- 50	-1,86	-1,89	-1,93	-1,96	-2,00	-2,03	-2,07	-2,10	-2,13	2,17	-2,20	- 50
- 40	-1,50	-1,54	-1,57	-1,61	-1,64	-1,66	-1,72	-1,75	-1,79	-1,82	-1,66	- 40
- 30	-1,14	-1,17	-1,21	-1,25	-1,28	-1,32	-1,36	-1,39	-1 43	-1,47	-1,50	- 30.
- 20	∵-0,77	-0,80	-0,84	-0,88	-0,92	0,95	-0,99	-1,03	-1.06	-1,10	-1,14	- 20
- 10	-0,39	-0,42	-0,46	-0,50	-0,54	-0,58	-0,62	-0,66	-0,69	-0,73	-0,77	- 10
(-) O	-0,00	-0,04	-0,0B	-0,12	0.16	-0,19	-0,23	-0,27	-0,31	-0,35	-0,39	I-1 0
(+) 0	0,00	0,04	0,08	0,12	0,16	0,20	0,24	0,28	0,32	0.36	0,40	(+) O
10	0,40	0,44	0,48	0,52	0,56	0,80	0,64	0,68	0,72	0,76	0,80	10
20	0,80	0,84	0,88	0,92	0,96	1,00	1,04	1,08	1,12	1,16	1,20	20
30	1,20	1,24	1,28	1,32	1,36	1,40	1,44	1,49	1,53	1,57	1,61	30
40	1,61	1,65	1,69	1,73	1,77	1,81	1,8 5	1,90	1,94	1,98	2,02	40
50	2,02	2,06	2,10	2,14	2,18	2,2 3	2,27	2,31	2,35	2,39	2,43	50
60	2,43	2,47	2,51	2,56	2,60	2,64	2,68	2,72	2,76	2,80	2,85	60
70	2,85	2,89	2,93	2,97	3,01	3,05	3,10	3,14	3,18	3,22	3,28	70
90	3,26	3,30	3,35	3,39	3,43	3,47	3,51	3,56	3,60	3,64	3,68	90
90	3,68	3,72	3,76	3,81	3,65	3,89	3,93	3,97	4,01	4,06	4,10	90
100	4,10	4,14	4,18	4,22	4,26	4,31	4,35	4,39	4,43	4,47	4,51	100
110	4,51	4,55	4,60	4,64	4,68	4,72	4,76	4,80	4,84	4,88	4.92	110
120	4,92	4,96	5,01	5,05	5,09	5,13	5,17	5,21	5,25	5,29	5.33	120
130	5,33	5,37	5,41	5,45	5,49	5,53	5,57	5,61	5,66	5,69	5,73	130
140	5,73	,5,77	5,81	5,85	5,89	5,93	5,97	6,01	6,05	6,09	6,13	140
150	6,13	6,17	6,21	6,25	6,29	6,33	6,37	6,41	6,45	6,49	6,53	150
160	6,53	6,57	6,51	6,55	6,69	6,73	6,77	6,81	6,85	6,89	6,93	160
170	6,93	6,97	7,01	7,05	7,09	7,13	7,17	7.21	7,25	7,29	7,33	170
180	7,33	7,37	7,41	7,45	7,49	7,53	7,67	7,61	7,65	7,69	7,73	180
190	7,73	7,77	7,81	7,65	7,89	7,93	7,97	8.01	8,05	8,09	8,13	190
200	8,13	8,17	8,21	8,25	8,29	B,33	8,37	8,41	8,46	9,50	8,54	200
°c	٥	1	2 _	3	4	5	6	7	8	9	10	°c

ABSTRACT

Presently, it is common to use thermocouples to determine the temperature of any fluid.

Beyond the normal cares in their use, one have to calibrate them; for this, a beet source may be used.

Now, power translators can be used as heat source; thermistors are put in the circuit so that one gets stable temperatures leadback.

RÉSUMÉ

Actuellement, il est commun d'utiliser des termocouples pour déterminer la température d'un fluid quelconque.

En plus des précautions habituelles relatives à feur emplòi, il faut les calibre; pour cela, on utilise un source de chaltur.

Les transistors de puissance peuvent maintenent être utilisés comme sources de chaleur; des thermistors sont placés dans le circuit, afin d'obtenir des températures, per réalimentation.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

LACROIX, R. Thermocouples. In: DEBAENE, J., dir. *Techniques de l'ingénieur*: measures et controle, v.3. Paris, 1972, R' 2590, p.1-19.

N. V. PHILIPS, GLOEILAMPENFABRIEKEN, Eidhoven, PTC Thermistor. In: (Catálogos geráis). Eidhoven, July 1968/Sep 1969.

PIERRE, J. E. Dispositivos e circuitos de eletrônica aplicada. São Paulo, E. Blücher, 1967. v.1, p.393-450.

E.S.

SPIEGEL, M. R. Estatística. Rio de Janeiro, McGraw-Hill, 1970. p.362-445.